



注意事項

1) 焊前必須對工件表面清除銹蝕、油污、水垢。

