注意事项

1、焊接前将焊接部位的油污、锈蚀等污物确实清理干净，以免影响焊接质量。

例 值 485 570

适用焊接位置