TGS-2209

1、焊前必须对工件表面[illegible]铁锈、油污、水分[illegible]

[illegible]E100-200A时，气体流量约7-12L/min；200-300A时，气

2、气体流量控制要适当