热强钢用气保焊丝

MIG

特性与用途

AWS标准 0.07-0.12 0.40-0.70 0.40-0. 0 0.025 0.025 0.20 2. -2.