渣易剥离，焊道异银盛颜色成淡黄色。

JIS

保护气体

100%CO_2（纯度须大于99.8%）

注意事项