特性与用途

0.04 0.5-2.5 0.04 0.03 5.0 12.0-14.0 0.75 0.75

注：标准中单值为最大值。

熔敷金属机械性能